


## ケイハン製ステンレスマフラー R65-80-100RS/RT 1985-95


図面数値が間違っているためか左右バランスの合わない固体があります。  
右側マフラー取り付け部にスペーサーを追加することでバランスが整います。



純正と同じ方法で取り付け（右上がり）



右側にスペーサーを追加



挿入位置



アルミスペーサーとスクリュー

**CRIMECA**