

## R・ブレーキ鳴き原因と対策

画像は1985以降のモノサスモデル

健康被害防止のためブレーキライニングはアスベスト含まない材質に変わりましたが材質の違いからかブレーキ鳴きが発生するようになりシューの共鳴防止用にダンパーが追加されました。ブレーキシュー交換など一度外した場合は正しく取り付けてください。共鳴防止で対策として後付けされた部品なので張替えライニングや社外シューで鳴きが出ない場合は必ずしも装着しなければならない部品ではありません。

(ブレーキタッチ、シューの戻り加減に違いが出ます)

後輪の廻りに抵抗がある場合は間違って装着されている可能性があります。



間違った取付け例



正しい装着例