

URAL 発電機インスペクション その1



ヒートシンク（ダイオード・ボード）  
（発電機後方 樹脂カバーを外したところ）




レギュレータを外したところ  
矢印部分の導通を確認（導通あり：正常）



ハンダ流れ、剥離、断線、浮き上がりの有無確認  
コイル配線の色焼け、緩みガタ

URAL 発電機インスペクション その2



ローター接触痕 (対ステーターコイル)



発電機展開図