



URALギアボックス オイル漏れが起こりうる部位

画像以外にはギアボックス最下部のオイルドレンボルト（排出部）

ギアボックスカバー接合面、ギアボックスカバー固定ボルト部、

外部からは見えないがエンジン側・入力軸オイルシール（エンジン接合部下部より漏れる）



CRIMECA

URAL ギアボックス オイル漏れが起こりうる部位